

Таблица

Заказные номера модели T1056 и её принадлежностей

Тип и количество датчиков мутности	
01	Датчик EPA
02	Датчик ISO
40	Два датчика EPA
41	Два датчика ISO
Количество подключенных потоков для измерения	
01С	1 / один поток
02С	2 / два потока
Кабель датчика	
20	Один кабель длиной 6.1 м
21	Один кабель длиной 15.2 м
23	Один кабель длиной 6.1 м и один кабель длиной 15.2 м
50	Два кабеля длиной 6.1 м каждый
51	Два кабеля длиной 15.2 м каждый
Тип трансмиттера	
30	Один выход (1056-03-27-38-AN)
31	Два выхода (1056-03-27-37-AN)
32	Один выход с технологией HART® (1056-03-27-38-НТ)
33	Два выхода с технологией HART® (1056-03-27-37-НТ)
Опции	
_	Не выбрано
71	Калибровочная чаша (рекомендуется для калибровки)
Специальные опции	
_	Не выбрано
99	Специальные опции (требуется консультация с фабрикой)

Таблица 6.2.5 Принадлежности для калибровки

# Детали	Описание
060-761855	Подготовленный комплект для калибровки 4000 NTU Формазинный
905-761854	Раствор 4000 NTU подготовленного комплекта

Таблица 6.2.6 Другие аксессуары

# Детали	Описание
23554-00	Кабельный ввод трансмиттера Для моделей 54e, ХМТ, 1055, 1056. 5 шт
23820-00	Монтажный комплект на трубу или на стену. Для моделей: 1056, 1057, 5081, 6081, и ХМТ
24101-00	Калибровочная чаша
24103-00	Комплект расходомера, включает курвиметр и фитинги
8-0108-0002-EPA	Сенсор мутности EPA
8-0108-0003-ISO	Сенсор мутности ISO
9240048-00	Паспортная табличка из нерж.ст.

Таблица**Запасные части**

# Детали	Описание
1-0901-0009-EPA	Лампа, EPA
1-0901-0010-ISO	Лампа, ISO
24097-00	Кабель датчика 20' (6.1 m)
24098-00	Кабель датчика 50' (15.2 m)
24138-00	0,9 м кабель датчика Clarity II
24170-00	Литая противопузырьковая камера с проточной камерой
9550145	Уплотнительные кольца для датчика, противопузырьковой камеры